



誘導コイルの修理・買い替えのサイン

こんな時は買い替えのサイン

ケースから油漏れがある

故障の原因

- 落下によるケースの破損
- 衝撃による電極の破損

火花の出が悪いまたは火花が出ない

故障の原因

- 2次コイルの断線
- 1次回路の一部の接触不十分
- 先端電極の先端摩耗
- 白金接点の摩耗

白金接点の火花が出過ぎる

故障の原因

- コンデンサの劣化



10年を目安に買い替えをお勧めします
購入後8年で廃棄できます



理科教育を支援する

公益社団法人 日本理科教育振興協会

TEL. 03-3294-0715 ホームページ <http://www.japse.or.jp>